

Teile von Differten nach Brand ohne Strom

DIFFERTEN (rup) Alarm für die Feuerwehr Wadgassen am Sonntagnachmittag: Einen nicht alltäglichen Einsatz gab es für den Löschbezirk Differten, als am Rande des Marktplatzes ein Strommast brannte – bei 10 000 Volt keine ungefährliche Sache. So konnten die Löscharbeiten erst beginnen, nachdem der Gefahrenbereich freigeschaltet und geerdet war. Der Brand war schnell gelöscht, und als Ursache wurde ein Defekt ausgemacht. In Teilen von Differten fiel kurzzeitig der Strom aus. Auch die elektrischen Rolltore der Feuerwehr mussten per Hand in die Höhe gehievt werden. Wie Wehrführer Guido Hübschen vor Ort erklärte, waren vier Fahrzeuge mit rund 25 Feuerwehrleuten im Einsatz, darüber hinaus Polizei sowie der Bereitschaftsdienst von Steag und VSE. Der Löschbezirk Friedrichweiler stand in Bereitschaft.

Das ging gerade nochmal gut: Der Löschbezirk Differten konnte am frühen Sonntagnachmittag den Brand an einem Strommast schnell löschen.

FOTO: ROLF RUPPENTHAL

